


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 10
Dangtis		ket	700				95.27	(medžiaga, kiekis)
Žemė		grunt			0.00		95.27	Ar yra vandens? Ne
Sienos		bet						Ar yra dujų? Ne
Lubos					1.06		94.21	Pastabos:
Dugnas		bet	1500		2.89		92.38	X = 6063305.57; Y = 584237.72
Vamzdžiai	Nr. 1a	PP	Išorinis		Viršus			
			Vidinis	200	Apačia	1.40		93.87
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus			
			Vidinis	400	Apačia	2.85		92.42
	Nr. 3a	PP	Išorinis		Viršus			
			Vidinis	200	Apačia	1.40		93.87
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus			
			Vidinis		Apačia	2.48		92.79
	Nr. 1b	PP	Išorinis		Viršus			
			Vidinis	200	Apačia	2.85		92.42
	Nr. 3b	PP	Išorinis		Viršus			
			Vidinis	200	Apačia	2.85		92.42
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	S.Morozovas (vardas ir pavardė)		
	1GKV-715 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-10-08 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)