

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

9
(įrenginio numeris)


P. Vileišio g. Vilnius, Vilniaus m. sav.
(adresas)

76320137
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 9 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	700				94.64	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		tr			0.00		94.64	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos					1.18		93.46	X = 6063278.39; Y = 584215.54		
Dugnas		bet	1500		2.74		91.90			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis	400	Apačia	2.94	91.70			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	400	Apačia	2.98	91.66			
	Nr. 3a	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	200	Apačia	1.55	93.09			
	Nr. 3b	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	200	Apačia	2.77	91.87			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	S.Morozovas (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	1GKV-715 (geodezininko kv.paž.Nr.)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	
			Vidinis		Apačia					
			Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	
			Vidinis		Apačia					
			Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(data)	
			Vidinis		Apačia					