



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6	
Dangtis		ket	650				103.06	(medžiaga, kiekis)	
Žemė					0.00		103.06	Ar yra vandens? Ne	
Sienos		glžb						Ar yra dujų? Ne	
Lubos		glžb	1500		0.20		102.86	Pastabos:	
Dugnas		bet	1500		2.10		100.96	X = 6063225.68; Y = 581268.78	
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	315	Viršus			Objektas:	
			Vidinis		Apačia	0.99	102.07		
	Nr. 1a	PP	Išorinis	315	Viršus				
			Vidinis		Apačia	2.11	100.95		
	Nr. 2	PP	Išorinis	315	Viršus				
			Vidinis		Apačia	2.26	100.80		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	0.66	102.40		
	Nr. 3a	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	2.09	100.97		
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	0.35	102.71		
	Nr. 4a	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	2.08	100.98		
	Nr. 5	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	0.62	102.44		
Matavimus atliko	Nr. 5a	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė) 1GKV-1813 (geodezininko kv.paž.Nr.) 2023-09-22 (data)
			Vidinis		Apačia	2.09	100.97		
	Nr. 6	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	0.73	102.33		
Matavimus atliko	Nr. 7	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė) 1GKV-221 (geodezininko kv.paž.Nr.) 2023-09-22 (data)
			Vidinis		Apačia	0.58	102.48		
Matavimus atliko	Nr. 6a,7a	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia	2.09	100.97		