

Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	
Dangtis	ket	650				106.87	
Žemė				0.00		106.87	
Sienos	bet						
Lubos	bet	1000		0.91		105.96	
Dugnas	bet	1500		3.01		103.86	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	3.32	103.55
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	3.32	103.55
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 10

(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6063166.62; Y = 583599.00

Objektas:
22/42

Matavimus atliko

A.Tumašev
(vardas ir pavardė)

1GKV-811
(geodezininko kv.paž.Nr.)

2021-12-22
(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)