

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vilniaus m., K. Jauniaus g.

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

9
(įrenginio numeris)


76320158

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 5 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	650				102.82	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		Gruntas			0.00		102.82	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		Betonas						Pastabos:		
Lubos		Betonas	1500		1.00		101.82	X = 6063015.29; Y = 584294.10		
Dugnas		Betonas	1500		1.79		101.03			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.84	100.98			
			Vidinis		Apačia	1.88	100.94			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.90	100.92			
			Vidinis		Apačia	1.90	100.92			
	Nr. 3	PE	Išorinis	75	Viršus	1.92	100.90			
			Vidinis		Apačia	1.89	100.93			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	D. Karalius (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-1460 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-10-19 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)