


SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 15 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				101.37	Ar yra vandens? Ne		
Žemė					0.00		101.37	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	2000		0,69		100.68	X = 6062792.38; Y = 582245.28		
Dugnas		bet	2000		4.35		97.02			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	400	Viršus			96.83	Objektas:	
			Vidinis		Apačia	4.54				
	Nr. 2	PE	Išorinis	400	Viršus			96.82		
			Vidinis		Apačia	4.55				
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus			100.22		
			Vidinis		Apačia	1.15				
	Nr. 3a	PVC	Išorinis	200	Viršus			96.83		
			Vidinis		Apačia	4.54				
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus			99.98		
			Vidinis		Apačia	1.39				
	Nr. 4a	PVC	Išorinis	200	Viršus			96.83		
			Vidinis		Apačia	4.54				
Nr. 5	PVC	Išorinis	250	Viršus			96.94			
		Vidinis		Apačia	4.43					
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	1GKV-1813 (geod. žiniatinkio kv. pat. Nr.)	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)	2023-11-07 (data)
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	1GKV-221 (geod. žiniatinkio kv. pat. Nr.)	D. Katilius (vardas ir pavardė)	2023-11-07 (data)
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						