



(matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: 11 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				105.75		Ar yra vandens? Ne	
Žemė					0.00		105.75		Ar yra dujų? Ne	
Sienos		glžb							Pastabos:	
Lubos		glžb			2.67		103.08		X = 6062888.89; Y = 582285.92	
Dugnas		bet	2770x1920		5.35		100.40			
Vamzdžiai	Nr. 1	glžb	Išorinis	1000	Viršus			100.08		
			Vidinis		Apačia	5.67				
	Nr. 2	glžb	Išorinis	1000	Viršus			99.90		
			Vidinis		Apačia	5.85				
	Nr. 3	glžb	Išorinis	500	Viršus			100.18		
			Vidinis		Apačia	5.57				
	Nr. 4	PVC	Išorinis	250	Viršus			100.93		
			Vidinis		Apačia	4.82				
	Nr. 5	PVC	Išorinis	160	Viršus			101.42		
			Vidinis		Apačia	4.33				
	Nr. 6	PVC	Išorinis	200	Viršus			102.28		
			Vidinis		Apačia	3.47				
Nr. 7	PVC	Išorinis	200	Viršus			101.13			
		Vidinis		Apačia	4.62					
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1813 (geodetinio kv. pat.Nr.)	<i>thibui</i> (parašas)	2023-11-07 (data)
Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-221 (geodetinio kv. pat.Nr.)	<i>...</i> (parašas)	2023-11-07 (data)
Matavimus atliko			