




IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


SASAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ met., 6 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	640				100.47	Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		asf			0.00		100.47	Ar yra dujų? _____ Ne		
Sienos		bet						Pastabos: X=6062870.39 / Y=583749.16		
Lubos		bet	1500		0.46		100.01	1a=98.32 , PVC d160		
Dugnas		bet	1500		2.04		98.43			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.42	99.05			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	250	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.16	98.31			
	Nr. 3	PE	Išorinis	90	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.15	98.32			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	Algirdas Diska (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia			1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)		 (parašas)	2023-06-22 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia			(geodezininko kv. paž. Nr.)		(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia			(geodezininko kv. paž. Nr.)		(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia			(geodezininko kv. paž. Nr.)		(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia			(geodezininko kv. paž. Nr.)		(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia			(geodezininko kv. paž. Nr.)		(parašas)	(data)