

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

4

(įrenginio numeris)

Slušky g. Vilnius, Vilniaus m. sav.
(adresas)


76320176

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 11 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6062750.40; Y = 583961.05 Objektas:		
Dangtis		ket	700				95.68			
Žemė		tr			0.00		95.68			
Sienos		bet								
Lubos					0.83		94.85			
Dugnas		bet	1500		3.20		92.48			
Vamzdžiai	Nr. 1a	PP	Išorinis		Viršus			Matavimus atliko S.Morozovas (vardas ir pavardė) 1GKV-715 (geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis	200	Apačia	2.16	93.52			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	315	Apačia	3.21	92.47			
	Nr. 1b	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	200	Apačia	3.14	92.54			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	2023-10-10 (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	
			Vidinis		Apačia					