

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)




2
(įrenginio numeris)

Slušky g. Vilnius, Vilniaus m. sav.
(adresas)

76320195
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 11 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6062521.28; Y = 583747.90		
Dangtis		ket	700				93.95			
Žemė		gr			0.00		93.95			
Sienos		bet								
Lubos					0.62		93.33			
Dugnas		bet	2000		3.08		90.87			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis	400	Apačia	3.48	90.47			
	Nr. 2	PVC	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	400	Apačia	3.50	90.45			
	Nr. 3a	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	200	Apačia	1.55	92.40			
	Nr. 4a	PP	Išorinis		Viršus			Matavimus atliko S.Morozovas (vardas ir pavardė) 1GKV-715 (geodezininko kv.paž.Nr.) 2023-10-11 (parašas) (data)		
			Vidinis	200	Apačia	1.20	92.75			
	Nr. 3b	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	200	Apačia	3.23	90.72			
	Nr. 4b	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	200	Apačia	3.24	90.71			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					