

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(adresas)

(irenginio pavadinimas)




(irenginio numeris)

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

(matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 0 (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	650				130.50	Ar yra vandens? Ne			
Žemė		grunt			0.00		130.50	Ar yra dujų? Ne			
Sienos		glžb						Pastabos:			
Lubos		glžb	2000		1.78		128.72	X = 6062544.68; Y = 584611.80			
Dugnas		bet	2000		4.00		126.50				
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.54	128.96				
			Vidinis		Apačia	1.70	128.80				
	Nr. 2		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 3		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 4		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia			Objektas:			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-03-06 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)