

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

44
(įrenginio numeris)

Sluškų g. Vilnius, Vilniaus m. sav.
(adresas)

76320215
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6062466.07; Y = 583677.16		
Dangtis		ket	700				93.50			
Žemė		gr			0.00		93.50			
Sienos		bet								
Lubos										
Dugnas		bet	700		1.30		92.20	Objektas: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____		
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	200	Apačia	1.04	92.46			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	S. Morozovas (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	1GKV-715 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-10-12 (data)
			Vidinis		Apačia				(parašas)	
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)