

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	700				94.18
Žemė		gr			0.00		94.18
Sienos		bet					
Lubos					1.33		92.85
Dugnas		bet			5.27		88.91
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis		Viršus		
			Vidinis	400	Apačia	4.17	90.01
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus		
			Vidinis	800	Apačia	4.61	89.57
	Nr. 3	PP	Išorinis		Viršus		
			Vidinis	800	Apačia	2.99	91.19
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: 18
(medžiaga, kiekis)


Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6062492.86; Y = 583709.08

Objektas:

Matavimus atliko	S.Morozovas (vardas ir pavardė)		
	IGKV-715 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-10-11 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)