

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	700				92.85
Žemė		tr			0.00		92.85
Sienos		bet					
Lubos					0.70		92.15
Dugnas		bet	1500		3.31		89.54
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus		
			Vidinis	400	Apačia	3.49	89.36
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus		
			Vidinis	400	Apačia	3.50	89.35
	Nr. 3a	PP	Išorinis		Viršus		
			Vidinis	200	Apačia	1.73	91.12
	Nr. 4a	PP	Išorinis		Viršus		
			Vidinis	200	Apačia	1.74	91.11
	Nr. 3b	PP	Išorinis		Viršus		
			Vidinis	200	Apačia	3.32	89.53
	Nr. 4b	PP	Išorinis		Viršus		
			Vidinis	200	Apačia	3.26	89.59
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: 12 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6062452.30; Y = 583642.55

Objektas:

Matavimus atliko S.Morozovas (vardas ir pavardė)

IGKV-715 (geodezininko kv.paž.Nr.) 2023-10-12 (parašas) (data)

Matavimus atliko (vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)

Matavimus atliko (vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)