

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

59
(įrenginio numeris)


Slušky g. Vilnius, Vilniaus m. sav.
(adresas)

76320215
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6062429.50; Y = 583614.46	
Dangtis		ket	700				92.34		
Žemė		tr			0.00		92.34		
Sienos		bet							
Lubos					0.87		91.47		
Dugnas		bet	1500		2.44		89.90		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus			Objektas:	
			Vidinis	315	Apačia	2.65	89.69		
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus				
			Vidinis	400	Apačia	2.72	89.62		
	Nr. 3a	PP	Išorinis		Viršus				
			Vidinis	200	Apačia	2.06	90.28		
	Nr. 4a	PP	Išorinis		Viršus				
			Vidinis	200	Apačia	1.89	90.45		
	Nr. 3b	PP	Išorinis		Viršus				
			Vidinis	200	Apačia	2.48	89.86		
	Nr. 4b	PP	Išorinis		Viršus				
			Vidinis	200	Apačia	2.49	89.85		
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	S.Morozovas (vardas ir pavardė) 1GKV-715 (geodezininko kv.paž.Nr.) 2023-10-12 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia				