

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

16
(įrenginio numeris)

Gedimino pr. 37, Vilnius

(adresas)


76320227

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>met, 10</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				99.69	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		99.69	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet			0.70		98.99	X = 6062184.03; Y = 581735.39		
Dugnas		bet	1500		2.74		96.95			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	250	Viršus	2.23	97.46			
			Vidinis		Apačia	2.48	97.21			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	250	Viršus	2.41	97.28			
			Vidinis		Apačia	2.66	97.03			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.89	97.80			
			Vidinis		Apačia	2.09	97.60			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	110	Viršus	2.41	97.28			
			Vidinis		Apačia	2.52	97.17	Objektas:		
	Nr. 5	PVC	Išorinis	32	Viršus	2.51	97.18			
			Vidinis		Apačia	2.54	97.15			
	Nr. 6	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.82	97.87			
			Vidinis		Apačia	2.02	97.67			
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Robertas Černiavskis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1 GKV-1651 (godežinininko kv.paž.Nr.)		2023-03-14 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)		(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)		(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)		(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)		(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(godežinininko kv.paž.Nr.)		(data)