

Pagadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>7</u> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				97.56	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		grunt			0.00		97.56	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		glžb						Pastabos:	
Lubos		glžb	1000		0.44		97.12	X = 6061843.62; Y = 581485.74	
Dugnas		bet	1000		1.15		96.41		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.11	96.45		
			Vidinis		Apačia	1.31	96.25		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.11	96.45		
			Vidinis		Apačia	1.31	96.25		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 8		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 9		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 10		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 11		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 12		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					

Matavimus atliko	J. Kašėta (vardas ir pavardė)		
	1 GK V-395 (geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	2023-08-24 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)