

Pagavadinimas			Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: <u>10</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis			ket		650				97.22		Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė			asf				0.00		97.22		Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos			glžb								Pastabos:		
Lubos			glžb		2000		0.79		96.43		X = 6061838.06; Y = 581475.21		
Dugnas			bet		2000		3.23		93.99				
Vamzdžiai	Nr. 1	arm	Išorinis	500	Viršus	2.59	94.63		Matavimus atliko	J. Kašėta (vardas ir pavardė)			
			Vidinis		Apačia	3.09	94.13						
	Nr. 2	arm	Išorinis	1200	Viršus	2.88	94.34			1GKV-395 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2023-08-24 (data)	
			Vidinis		Apačia	4.08	93.14						
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.40	95.82			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia	1.60	95.62						
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.33	95.89			 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	 (data)	
			Vidinis		Apačia	1.53	95.69						
	Nr. 5	PVC	Išorinis	200	Viršus	0.88	96.34			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia	1.08	96.14						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia								
Nr. 7		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)				
		Vidinis		Apačia									
Nr. 8		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)				
		Vidinis		Apačia									
Nr. 9		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)				
		Vidinis		Apačia									
Nr. 10		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)				
		Vidinis		Apačia									
Nr. 11		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)				
		Vidinis		Apačia									
Nr. 12		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)				
		Vidinis		Apačia									