

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(adresas)

(irenginio pavadinimas)



(irenginio numeris)

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

(matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 10 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				105.55	Ar yra vandens? Ne	
Žemė		tr			0.00		105.55	Ar yra dujų? Ne	
Sienos		glžb						Pastabos:	
Lubos		glžb	2000		0.67		104.88	X = 6061819.10; Y = 581517.58	
Dugnas		bet	2000		2.76		102.79		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	315	Viršus	2.34	103.21		
			Vidinis		Apačia	2.66	102.89		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	400	Viršus	2.61	102.94		
			Vidinis		Apačia	3.01	102.54		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.81	103.74		
			Vidinis		Apačia	2.01	103.54		
	Nr. 4	PVC	Išorinis	250	Viršus	1.88	103.67		
			Vidinis		Apačia	2.13	103.42	Objektas:	
	Nr. 3a	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.56	102.99		
			Vidinis		Apačia	2.76	102.79		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	J.Kašeta (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)