

Pagadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 12 (medžiaga, kiekis)								
Dangtis		ket	650				105.90	Ar yra vandens? Ne								
Žemė		grunt			0.00		105.90	Ar yra dujų? Ne								
Sienos		glžb						Pastabos:								
Lubos		glžb	1500		1.26		104.64	X = 6061817.48; Y = 581501.51								
Dugnas		bet	1500		3.63		102.27									
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	400	Viršus	3.51	102.39	Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė)							
			Vidinis		Apačia	3.91	101.99		1GKV-395 (geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)	2023-09-26 (data)					
	Nr. 2	PVC	Išorinis	500	Viršus	3.45	102.45		Matavimus atliko							
			Vidinis		Apačia	3.95	101.95			(parašas)	(data)					
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko						
			Vidinis		Apačia						(parašas)	(data)				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus						Matavimus atliko					
			Vidinis		Apačia							(parašas)	(data)			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus							Matavimus atliko				
			Vidinis		Apačia								(parašas)	(data)		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus								Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia									(parašas)	(data)	
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko									
		Vidinis		Apačia				(parašas)						(data)		
Nr. 8		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko								
		Vidinis		Apačia					(parašas)					(data)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus					Matavimus atliko							
		Vidinis		Apačia						(parašas)				(data)		
Nr. 10		Išorinis		Viršus						Matavimus atliko						
		Vidinis		Apačia							(parašas)			(data)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus							Matavimus atliko					
		Vidinis		Apačia								(parašas)		(data)		
Nr. 12		Išorinis		Viršus								Matavimus atliko				
		Vidinis		Apačia									(parašas)	(data)		