

| Pavadinimas |        | Medžiaga | Skersmuo arba matm., mm |     | Atstumas nuo dangčio, m |      | Altitudė |
|-------------|--------|----------|-------------------------|-----|-------------------------|------|----------|
| Dangtis     |        | Ketus    | 650                     |     |                         |      | 94.37    |
| Žemė        |        | Gruntas  |                         |     | 0.00                    |      | 94.37    |
| Sienos      |        | Betonas  |                         |     |                         |      |          |
| Lubos       |        | Betonas  | 1500                    |     | 0.90                    |      | 93.47    |
| Dugnas      |        | Betonas  | 1500                    |     | 2.96                    |      | 91.41    |
| Vamzdžiai   | Nr. 1  | PVC      | Išorinis                | 400 | Viršus                  | 2.39 | 91.98    |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  | 2.79 | 91.58    |
|             | Nr. 2  | PVC      | Išorinis                | 400 | Viršus                  | 2.62 | 91.75    |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  | 3.02 | 91.35    |
|             | Nr. 3  | PVC      | Išorinis                | 200 | Viršus                  | 2.64 | 91.73    |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  | 2.84 | 91.53    |
|             | Nr. 4  |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 5  |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 6  |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 7  |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 8  |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 9  |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 10 |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 11 |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 12 |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |

Lipynės: 8  
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6061985.33; Y = 583148.69

Objektas:

Matavimus atliko

D. Karalius  
(vardas ir pavardė)

1GKV-1460  
(geodezininko kv.paž.Nr.)

2023-10-06  
(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)