

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotakyno šulinys
(įrenginio pavadinimas)

3
(įrenginio numeris)


Polocko g. 25, Vilnius, Vilniaus m. sav.
(adresas)

76320298
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ met., 6 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				121.60	Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		asf			0.00		121.60	Ar yra dujų? _____ Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.70		120.90	X=6061386.17 / Y=584267.61		
Dugnas		bet	1500		2.35		119.25			
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	Išorinis	500	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.72	118.88			
	Nr. 2	ket	Išorinis	500	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.72	118.88			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus			Objektas: _____ _____ _____		
			Vidinis		Apačia	1.73	119.87			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko Žymantas Gražulis (vardas ir pavardė) 1GKV-1483 (geodezininko kv. paž. Nr.) 2022-05-16 (data)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) (data)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) (data)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) (data)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					