

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotakyno šulinys
(įrenginio pavadinimas)

35
(įrenginio numeris)


Vingrių g. Vilnius
(adresas)

76320310
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: met., 10 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				118.05	Ar yra vandens?		
Žemė		tr			0.00		118.05	Ar yra dujų?		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos								X=6061014.25 / Y=582316.65		
Dugnas		bet	1500		3.13		114.92			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia	3.22	114.83			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.25	114.80			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	250	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.25	114.80			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.34	115.71			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
	1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2022-03-30 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)