

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>nėra</u> (medžiaga, kiekis)				
Dangtis		ket	700				106.40	Ar yra vandens? <u>Ne</u>				
Žemė		asf			0.00		106.40	Ar yra dujų? <u>Ne</u>				
Sienos		bet						Pastabos:				
Lubos		bet	700		1.10		105.30	X = 6061011.53; Y = 584613.88				
Dugnas		bet	700		1.10		105.30					
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	0.83	105.57	Matavimus atliko	K. Jurevičius (vardas ir pavardė)	1GKV-1067 (godežinininko kv.paž.Nr.)		2023-03-08 (data)
			Vidinis		Apačia		1.03					
	Nr. 2		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
			Vidinis		Apačia							