

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

6

(irenginio numeris)



(adresas)

76320319

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

(matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>yra</u> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	700				103.01	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		asf			0.00		103.01	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		bet						Pastabos:	
Lubos		bet	2000				103.01	X = 6061113.72; Y = 584568.69	
Dugnas		bet	2000		3.58		99.43		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	1000	Viršus	3.57	99.44	Objektas:	
			Vidinis		Apačia	4.57	98.44		
	Nr. 2	PE	Išorinis	1000	Viršus	3.58	99.43		
			Vidinis		Apačia	4.58	98.43		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	315	Viršus	1.79	101.22		
			Vidinis		Apačia	2.11	100.91		
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.79	101.22		
			Vidinis		Apačia	1.99	101.02		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	K.Jurevičius (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				1GKV-1067 (geodezininko kv.paž.Nr.)	
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)