

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	700				108.57
Žemė		asf			0.00		108.57
Sienos		bet					
Lubos		bet	1500		7.36		101.21
Dugnas		bet	1500		7.36		101.21
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	750	Viršus	7.59	100.98
			Vidinis		Apačia	8.34	100.23
	Nr. 2	PE	Išorinis	750	Viršus	7.61	100.96
			Vidinis		Apačia	8.36	100.21
	Nr. 3	asbc	Išorinis	750	Viršus	7.58	100.99
			Vidinis		Apačia	8.33	100.24
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: yra
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6061070.86; Y = 584594.92

Objektas:

Matavimus atliko	K.Jurevičius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1067 (godežininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-03-08 (data)
Matavimus atliko			
	(godežininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko			
	(godežininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)