

Pagadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>met. 4</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	700				124.18	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt						Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos								<u>X = 6060969.28; Y = 580764.49</u>		
Dugnas		bet	1000		1.26		122.92			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.26	122.92			
			Vidinis		Apačia	1.37				
	Nr. 2	PVC	Išorinis	250	Viršus	1.26	122.92			
			Vidinis		Apačia	1.51				
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.26	122.92			
			Vidinis		Apačia	1.46				
	Nr. 4	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.01	123.17			
			Vidinis		Apačia	1.12				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Edvin Žukovski (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	IGKV-1655 (geodezininko kv. paž.Nr.)	 (parašas)	2022-01-04 (data)
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia						