

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotakyno šulinys-grotelės
(įrenginio pavadinimas)

12
(įrenginio numeris)


Vingrių g. Vilnius
(adresas)

76320329
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	670				130.41	Ar yra vandens? _____			
Žemė		grunt			0.00		130.41	Ar yra dujų? _____			
Sienos		bet						Pastabos: _____			
Lubos								X=6060944.70 / Y=582247.20			
Dugnas		bet	700		1.99		128.42				
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus						
			Vidinis		Apačia	1.30	129.11				
	Nr. 3		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 4		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas: _____			
			Vidinis		Apačia			_____			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____			
			Vidinis		Apačia			_____			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba		
			Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2022-03-30 (data)	
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)