




76320329
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ met., 6 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				129.83	Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		žv			0.00		129.83	Ar yra dujų? _____		
Sienos		bet						Pastabos: _____		
Lubos								X=6060984.28 / Y=582232.77		
Dugnas		bet	2000		3.18		126.65	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	1.30	128.53	_____		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	1.80	128.03	_____		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	1.42	128.41	_____		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas: _____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2022-03-30 (data)	
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 10		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____	(parašas)	(data)
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 12		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____	(parašas)	(data)
		Vidinis		Apačia						