


7
(irenginio numeris)


76320329
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA

A diagram showing a rectangle. A horizontal line segment of length 2 extends from the right side of the rectangle.

A circular cross-section of a pipe with horizontal lines. A small rectangular feature is on the right side, with the number 2 next to it.



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Alitudė	Lipynės: _____ nėra (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	670				130.42	Ar yra vandens? _____ Taip			
Žemė		gr			0.00		130.42	Ar yra dujų? _____			
Sienos		bet						Pastabos: _____ X=6060973.95 / Y=582228.05			
Lubos								_____			
Dugnas		bet	700		1.67		128.75	_____			
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus			_____			
			Vidinis		Apačia			_____			
	Nr. 2	PVC		Išorinis	200	Viršus			_____		
				Vidinis		Apačia	1.16	129.26	_____		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			_____			
			Vidinis		Apačia			_____			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			_____			
			Vidinis		Apačia			_____			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas: _____			
			Vidinis		Apačia			_____			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____			
			Vidinis		Apačia			_____			
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia				1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2022-03-30 (data)	
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	