

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotakyno šulinys
(įrenginio pavadinimas)

19
(įrenginio numeris)


Vingrių g. Vilnius
(adresas)

76320330
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ met., 2 (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	670				118.03	Ar yra vandens? _____ Ne			
Žemė		grunt			0.00		118.03	Ar yra dujų? _____			
Sienos		bet						Pastabos: _____			
Lubos								X=6060997.68 / Y=582313.26			
Dugnas		bet	1000		1.14		116.89	_____			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus			_____			
			Vidinis		Apačia	0.94	117.09	_____			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			_____			
			Vidinis		Apačia	0.96	117.07	_____			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			_____			
			Vidinis		Apačia			_____			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			_____			
			Vidinis		Apačia			_____			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas: _____			
			Vidinis		Apačia			_____			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____			
			Vidinis		Apačia			_____			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba		
			Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2022-03-30 (data)	
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				_____		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				_____		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
			Vidinis		Apačia						