




76320330
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)


SASAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ met., 6 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				119.59	Ar yra vandens? _____		
Žemė		grunt			0.00		119.59	Ar yra dujų? _____		
Sienos		bet						Pastabos: _____		
Lubos								X=6060986.22 / Y=582273.36		
Dugnas		bet	1000		1.88		117.71	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	1.28	118.31	_____		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	1.98	117.61	_____		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	1.96	117.63	_____		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2022-03-30 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____	_____
		Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)	
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____	_____
		Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)	
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____	_____
		Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)	