


(irenginio numeris)

76320330
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA

2



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Alitudė	Lipynės: _____ nėra (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	670				120.26	Ar yra vandens? _____ Ne			
Žemė		grunt			0.00		120.26	Ar yra dujų? _____			
Sienos		bet						Pastabos: _____ X=6060975.24 / Y=582277.06			
Dubas								_____			
Dugnas		bet	700		2.00		118.26	_____			
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus			_____			
			Vidinis		Apačia			_____			
	Nr. 2	PVC		Išorinis	200	Viršus			_____		
				Vidinis		Apačia	1.60	118.66	_____		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			_____			
			Vidinis		Apačia			_____			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			_____			
			Vidinis		Apačia			_____			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas: _____			
			Vidinis		Apačia			_____			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____			
			Vidinis		Apačia			_____			
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)			
		Vidinis		Apačia				1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2022-03-30 (data)	
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
		Vidinis		Apačia				_____			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____			
		Vidinis		Apačia				_____			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____			
		Vidinis		Apačia				_____			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
		Vidinis		Apačia				_____			