

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>yra</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	700				109.13	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		bet			0.00		109.13	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500				109.13	X = 6060988.29; Y = 584741.76		
Dugnas		bet	1500		3.01		106.12			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	500	Viršus	2.68	106.45			
			Vidinis		Apačia	3.18	105.95			
	Nr. 2	PP	Išorinis	500	Viršus	2.75	106.38			
			Vidinis		Apačia	3.25	105.88			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	3.00	106.13			
			Vidinis		Apačia	3.20	105.93			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus	3.04	106.09			
			Vidinis		Apačia	3.24	105.89	Objektas:		
	Nr. 5	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.10	108.03			
			Vidinis		Apačia	1.30	107.83			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	K.Jurevičius (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1 GKV-1067 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2023-03-08 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)