

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>nėra</u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	700				106.68	Ar yra vandens? <u>Ne</u>
Žemė		asf			0.00		106.68	Ar yra dujų? <u>Ne</u>
Sienos		bet						Pastabos:
Lubos		bet	700		2.40		104.28	X = 6060994.79; Y = 584625.01
Dugnas		bet	700		2.40		104.28	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.09	104.59	
			Vidinis		Apačia	2.29	104.39	
	Nr. 2		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			

Objektas:

Matavimus atliko	K.Jurevičius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1067 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2023-03-08 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)