

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>nėra</u>
Dangtis		ket	700				114.70	(medžiaga, kiekis)
Žemė		bet			0.00		114.70	Ar yra vandens? <u>Ne</u>
Sienos		bet						Ar yra dujų? <u>Ne</u>
Lubos		bet	700		1.37		113.33	Pastabos:
Dugnas		bet	700		1.37		113.33	X = 6060941.55; Y = 584915.66
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	0.75	113.95	
			Vidinis		Apačia	0.95	113.75	
	Nr. 2		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
								Objektas:
								Matavimus atliko K.Jurevičius (vardas ir pavardė) 1GKV-1067 (geodezininko kv.paž.Nr.)  (parašas) 2023-03-08 (data)
								Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)
								Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)