

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u> nėra </u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	700				115.62	Ar yra vandens? <u> Ne </u>		
Žemė		asf			0.00		115.62	Ar yra dujų? <u> Ne </u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	700		1.96		113.66	X = 6060906.94; Y = 584948.87		
Dugnas		bet	700		1.96		113.66			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.34	114.28			
			Vidinis		Apačia	1.54	114.08			
	Nr. 2		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
								Matavimus atliko	K.Jurevičius (vardas ir pavardė)	
									1GKV-1067 (geodezininko kv.paž.Nr.)	
								Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
									(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
								Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
									(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)