

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

31

(įrenginio numeris)


Vilniaus m. sav., Manufaktūrų g.
(adresas)

76320340
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 3 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6060904.71; Y = 584921.15 Objektas:		
Dangtis		Ketus	650				115.45			
Žemė		Gruntas			0.00		115.45			
Sienos		Betonas								
Lubos		Betonas	1500		0.80		114.65			
Dugnas		Betonas	1500		3.41		112.04	Vamzdžiai	Matavimus atliko	V.Bilinskas (vardas ir pavardė) 1GKV-353 (geodezininko kv.paž.Nr.)
Nr. 1	PE	Išorinis	200		Viršus	3.29	112.16			(parašas)
		Vidinis			Apačia	3.49	111.96			
Nr. 2	PE	Išorinis	200		Viršus	3.29	112.16	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	2022-02-23 (data)
		Vidinis			Apačia	3.49	111.96			
Nr. 3	PVC	Išorinis	160		Viršus	3.39	112.06	Matavimus atliko	(parašas)	(data)
		Vidinis			Apačia	3.55	111.90			
Nr. 4	PE	Išorinis	110		Viršus	0.92	114.53	Matavimus atliko	(parašas)	(data)
		Vidinis			Apačia	1.03	114.42			
Nr. 5		Išorinis			Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	(data)
		Vidinis			Apačia					
Nr. 6		Išorinis			Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	(data)
		Vidinis			Apačia					
Nr. 7		Išorinis			Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	(data)
		Vidinis			Apačia					
Nr. 8		Išorinis			Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	(data)
		Vidinis			Apačia					
Nr. 9		Išorinis			Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	(data)
		Vidinis			Apačia					
Nr. 10		Išorinis			Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	(data)
		Vidinis			Apačia					
Nr. 11		Išorinis			Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	(data)
		Vidinis			Apačia					
Nr. 12		Išorinis			Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	(data)
		Vidinis			Apačia					