

Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		Ketus	650				116.88
Žemė		Gruntas			0.00		116.88
Sienos		Betonas					
Lubos		Betonas	1500				
Dugnas		Betonas	1500		4.30		112.58
	Nr. 1	PE	Išorinis	160	Viršus	4.42	112.46
			Vidinis		Apačia	4.58	112.30
	Nr. 2	PE	Išorinis	200	Viršus	4.38	112.50
			Vidinis		Apačia	4.58	112.30
	Nr. 3	PE	Išorinis	200	Viršus	2.70	114.18
			Vidinis		Apačia	2.90	113.98
	Nr. 4	PE	Išorinis	200	Viršus	2.70	114.18
			Vidinis		Apačia	2.90	113.98
	Nr. 5	PVC	Išorinis	160	Viršus	3.37	113.51
			Vidinis		Apačia	3.53	113.35
	Nr. 5a	PVC	Išorinis	160	Viršus	4.16	112.72
			Vidinis		Apačia	4.32	112.56
Nr. 6	PE	Išorinis	110	Viršus	4.30	112.58	
		Vidinis		Apačia	4.41	112.47	
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: 12
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6060867.46; Y = 584907.19

Objektas:

Matavimus atliko	V. Bilinskas (vardas ir pavardė)		
	1GKV-353 (godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-02-23 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)