

Pagadinimas			Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: 10 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis			ket		650				127.63		Ar yra vandens? Ne		
Žemė			tr				0.00		127.63		Ar yra dujų? Ne		
Sienos			glžb								Pastabos:		
Lubos			glžb		1500		0.76		126.87		X = 6060626.80; Y = 580747.98		
Dugnas			bet		1500		3.11		124.52				
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	300	Viršus	3.01	124.62		Matavimus atliko	J. Kašėta (vardas ir pavardė) 1 GK V-395 (geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) 2022-09-28 (data)			
			Vidinis		Apačia	3.31	124.32						
	Nr. 2	PP	Išorinis	300	Viršus	3.01	124.62						
			Vidinis		Apačia	3.31	124.32						
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus	3.10	124.53						
			Vidinis		Apačia	3.26	124.37						
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.08	126.55						
			Vidinis		Apačia	1.24	126.39						
	Nr. 4a	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.95	124.68						
			Vidinis		Apačia	3.11	124.52						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus								
			Vidinis		Apačia								
Nr. 7		Išorinis		Viršus									
		Vidinis		Apačia									
Nr. 8		Išorinis		Viršus									
		Vidinis		Apačia									
Nr. 9		Išorinis		Viršus									
		Vidinis		Apačia									
Nr. 10		Išorinis		Viršus									
		Vidinis		Apačia									
Nr. 11		Išorinis		Viršus									
		Vidinis		Apačia									
Nr. 12		Išorinis		Viršus									
		Vidinis		Apačia									