

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>6</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				126.84	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		126.84	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1500		1.14		125.70	X = 6060595.11; Y = 580715.27		
Dugnas		bet	1500		3.40		123.44			
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis	800	Viršus	3.04	123.80			
			Vidinis		Apačia	3.84	123.00			
	Nr. 2	bet	Išorinis	800	Viršus	3.04	123.80			
			Vidinis		Apačia	3.84	123.00			
	Nr. 3	PP	Išorinis	300	Viršus	2.50	124.34			
			Vidinis		Apačia	2.80	124.04			
	Nr. 4	asbc	Išorinis	315	Viršus	3.09	123.75			
			Vidinis		Apačia	3.40	123.44	Objektas:		
	Nr. 3a	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.92	124.92			
			Vidinis		Apačia	2.12	124.72			
	Nr. 4a	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.60	124.24			
			Vidinis		Apačia	2.80	124.04			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	J. Kašėta (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1 GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)