

Pagadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	650				127.36	Ar yra vandens? Ne			
Žemė		grunt			0.00		127.36	Ar yra dujų? Ne			
Sienos		glžb						Pastabos:			
Lubos		glžb	1500		2.69		124.67	X = 6060612.72; Y = 580737.87			
Dugnas		bet	1500		4.22		123.14				
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	315	Viršus	2.85	124.52	Matavimus atliko	J. Kašėta (vardas ir pavardė) 1 GKV-395 (geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) (data) 2022-09-28		
			Vidinis		Apačia	3.16	124.20				
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus	2.85	124.52				
			Vidinis		Apačia	3.16	124.20				
	Nr. 3		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 4		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
Nr. 7		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							
Nr. 8		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							
Nr. 9		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							
Nr. 10		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							
Nr. 11		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							
Nr. 12		Išorinis		Viršus							
		Vidinis		Apačia							
							Matavimus atliko				