

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	700				140.92
Žemė		asf			0.00		140.92
Sienos		bet					
Lubos		bet	1000				
Dugnas		bet	1000		1.84		139.08
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	250	Viršus	1.45	139.47
			Vidinis		Apačia	1.70	139.22
	Nr. 2	PVC	Išorinis	250	Viršus	1.51	139.41
			Vidinis		Apačia	1.76	139.16
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 6
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6060557.83; Y = 582042.15

Objektas:

Matavimus atliko M. Tenikaitis
(vardas ir pavardė)

1GKV-369
(godežininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

2021-12-09
(data)

Matavimus atliko
(vardas ir pavardė)

(godežininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko
(vardas ir pavardė)

(godežininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)