

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

15

(irenginio numeris)


76320350

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				136.56
Žemė		grunt			0.00		136.56
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	1000		0.56		136.00
Dugnas		bet	1000		1.95		134.61
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.32	135.24
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	2.04	134.52
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.13	135.43
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.31	135.25
	Nr. 5	PVC	Išorinis	110	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.01	135.55
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 6
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6060540.15; Y = 582370.92

Objektas:



A. Paskauskas
(vardas ir pavardė)

Matavimus atliko	1GKV-405 (geodezininko kv.paž.Nr.)	<u>[Signature]</u> (parašas)	2023-05-10 (data)
	Matavimus atliko		
Matavimus atliko	<u>[Signature]</u> (geodezininko kv.paž.Nr.)	<u> </u> (parašas)	<u> </u> (data)
	Matavimus atliko		