

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

5

(įrenginio numeris)

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Markučių g.
(adresas)


76320359

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matn., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: <u>X = 6060572.14; Y = 584564.07</u> _____ _____ _____ _____ _____ Objektas: _____ _____ _____
Dangtis		ket	640				129.68	
Žemė		gr			0.00		129.68	
Sienos		bet						
Lubos		bet	2000		1.06		128.62	
Dugnas		bet	2000		2.93		126.75	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.39	128.29	Matavimus atliko Matavimus atliko Matavimus atliko
			Vidinis		Apačia	1.55	128.13	
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.34	128.34	
			Vidinis		Apačia	1.50	128.18	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			

Matavimus atliko	H. MISIUKAS (vardas ir pavardė)		
	1GKV-555 (geodezrininko kv.paž.Nr.)	<u> </u> (parašas)	2022-09-22 (data)
Matavimus atliko	<u> </u>		