

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotakyno šulinys-grotelės
(įrenginio pavadinimas)

11
(įrenginio numeris)


Gerosios Vilties g., Vilnius
(adresas)

76320381
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos: X=6060076.92 / Y=580249.00		
Dangtis		ket	670				122.26			
Žemė		asf			0.00		122.26			
Sienos		bet								
Lubos		bet								
Dugnas		bet	700		1.15		121.11			
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus			Objektas: Gerosios Vilties g., Vilnius		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	0.98	121.28			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė) 1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) 2022-11-24 (data)	Matavimus atliko	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					