

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotakyno šulinys
(įrenginio pavadinimas)

1
(įrenginio numeris)


Gerosios Vilties g., Vilnius
(adresas)

76320382
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ nėra (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		bet	670				126.46	Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		grunt						Ar yra dujų? _____		
Sienos		bet						Pastabos: _____		
Lubos		bet						X=6060002.89 / Y=580374.95		
Dugnas		bet	1500		3.30		123.16			
Vamzdžiai	Nr. 1	glžb	Išorinis	600	Viršus			Objektas: _____ Gerosios Vilties g., Vilnius _____ _____		
			Vidinis		Apačia	3.56	122.90			
	Nr. 2	glžb	Išorinis	600	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.56	122.90			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.80	124.66			
	Nr. 4	asbc	Išorinis	250	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.00	123.46			
	Nr. 5	asbc	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.30	125.16			
	Nr. 6	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.00	123.46			
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2022-11-24 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)