




ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės:				
Dangtis	ket	670		122.93	(medžiaga, kiekis)				
Žemė	asf		0.00	122.93	Ar yra vandens?				
Sienos	bet				Ar yra dujų?				
Lubos	bet				Pastabos:				
Dugnas	bet	700	1.50	121.43	X=6060057.74 / Y=580276.79				
Vamzdžiai	Nr. 1	Išorinis	Viršus		Objektas: Gerosios Vilties g., Vilnius	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)			
		Vidinis	Apačia						
	Nr. 2	PVC	Išorinis	Viršus				1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	2022-11-24 (data)
		Vidinis	Apačia	1.30			121.63		
	Nr. 3		Išorinis	Viršus				(vardas ir pavardė)	(parašas)
			Vidinis	Apačia					
	Nr. 4		Išorinis	Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis	Apačia					
	Nr. 5		Išorinis	Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis	Apačia					
	Nr. 6		Išorinis	Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)
			Vidinis	Apačia					
Nr. 7		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis	Apačia						
Nr. 8		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis	Apačia						
Nr. 9		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis	Apačia						
Nr. 10		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis	Apačia						
Nr. 11		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis	Apačia						
Nr. 12		Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
		Vidinis	Apačia						