

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotakyno šulinys
(įrenginio pavadinimas)

6
(įrenginio numeris)


Gerosios Vilties g., Vilnius
(adresas)

76320382
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: met., 4 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	670				123.83	Ar yra vandens?	
Žemė		grunt			0.00		123.83	Ar yra dujų?	
Sienos		bet						Pastabos:	
Lubos		bet						X=6060067.35 / Y=580283.83	
Dugnas		bet	1000		3.20		120.63		
Vamzdžiai	Nr. 1	glzb	Išorinis	500	Viršus				
			Vidinis		Apačia	3.50	120.33		
	Nr. 2	glzb	Išorinis	500	Viršus				
			Vidinis		Apačia	3.50	120.33		
	Nr. 3	ker	Išorinis	150	Viršus				
			Vidinis		Apačia	3.08	120.75		
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	2.02	121.81		
	Nr. 5	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	2.90	120.93		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				

		Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)	
Matavimus atliko	1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	2022-11-24 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)