

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotakyno šulinys
(įrenginio pavadinimas)

7
(įrenginio numeris)


Gerosios Vilties g., Vilnius
(adresas)

76320382
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ met., 2 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				124.76	Ar yra vandens? _____		
Žemė		grunt			0.00		124.76	Ar yra dujų? _____		
Sienos		bet						Pastabos: _____		
Lubos		bet						X=6060035.87 / Y=580326.88		
Dugnas		bet	1500		2.83		121.93	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	glzb	Išorinis	600	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	3.15	121.61	_____		
	Nr. 2	glzb	Išorinis	500	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	3.15	121.61	_____		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	1.82	122.94	_____		
	Nr. 4	asbc	Išorinis	200	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	2.83	121.93	Objektas: _____		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Gerosios Vilties g., Vilnius		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba	
			Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	_____	2022-11-24
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____	
			Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____	_____
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____	
			Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____	_____
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)